


## VÄDUREN



Väduren 2, entré.

Frejgatan österut, th kvarteret Väduren.





### Väduren 2

Birger Jarlsgatan 93, Roslagsgatan 22

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1911-12, osignerade ritningar, byggherre Gust. Liljedahl, byggmästare J A Andersson. 1935 inredning av bageri i bv (hus I), 1939 ändring av butik (hus III).

Gathus (I och III), 5 vån + soutvån. Gatufasader: identiska mot båda gatorna röd slätputs, soutvån av sandsten, ursprunglig putsdekor borttagen. Två burspråk på vardera fasaden med spritputsade fönsterbröstningar och krönta av låg "tornhuv". Sekundära fönster. Enkla portaler och inkörsportar. Gårdsfasader: röd slätputs. Svart plåttak.

Entréer (22 och 93): ursprungliga glasade portar, svart- och vitrutiga marmorgolv med vit fris, sekundärt målade väggar, glasade mellandörrar med småspröjsade överfönster. Trapphusen har golv som entréerna, kalkstenstrappor, fyllningsdörrar och ursprunglig armatur. Hissar med dekorativa smidesgaller.



Inventerad lägenhet (hus III) bevarar ursprunglig plan och inredning, taklist med växtornament, takrosett. Kakelugnar, en turkosfärgad, två runda vita med dels blå dekor, dels maskrosrelief. Kök med ursprunglig inredning såsom zinkbänk och skänkskåp.

Gårdshus (II), 5 vån. Fasader i röd slätputs. Svart plåttak.

Lägenhetsstorlekar 1912 hus I och III : 1-2 rok samt 3 rok med jungfrualkov och serveringsrum. Hus II: 1-2 rok.

Gård: grus, storgatsten vid mur, träd.

Sedan 1977 har fasaden omfärgats, nu ockragul. Nya glasade metallportar och nya butiksfönster.



### Väduren 6

Roslagsgatan 30

Telestation, inventerad 1988.

Byggnadsår 1965, arkitekt Ancker, Gate, Lindgren, byggherre Byggnadsstyrelsen, byggmästare John Mattsson Byggnads AB.

Gathus, 4 vån. Gatufasad: rött tegel, naturstenssockel.

Entré: plåtinklädd med skärmtak. Plåtklätt indraget tak.

Interiören ej inventerad.

Förgård: storgatsten.

Väduren 7

Roslagsgatan 33, Frejgatan 21

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1883-84, arkitekt J A Vallin, byggherre och byggmästare V Carlsson. 1905 butiksfönster mot Roslagsgatan, 1925 installation av wc, 1932 ändring av fönster i bv, 1935 cv.

Gathus (hörnhus), 5 vån. Gatufasad: gul slätputs, bv övermålad med grå färg. Ursprunglig rik putsfasad med kraftig bandrustik i bv, kvaderrustik vån 1 tr och bandritsning i övriga våningar. Rundbågiga öppningar i bv och vån 1 tr. Fönstren i vån 2 o 3 tr har frontonöverstycken. Hörntorn med åttkantig fönsterförsedd huv. Portal mot Roslagsgatan med putsomfattning och konsolburen kornisch. Körport mot Frejgatan. Gårdsfasad: gul slätputs, grå bv. Svart plåttak, grå tornhuv.

Entré (32): sekundär glasad port, kalkstensgolv, grönmarmorerad fältindelad bröstning, stucktaklist med tandsnitt, takrosett. I trapphuset golv av polykrom keramik med stjärnmönster och fris, kalkstenstrappor, träådrade fyllningsdörrar, taklist som i entrén.

Inventerad lägenhet bevarar ursprungliga snickerier såsom sockelpaneler och smygpaneler i fönster och dörrar, kälade tak och takrosetter. Kalkelugnar borttagna.

Lägenhetsstorlekar 1884: 1-4 rok. Avträden på gården.

Gård: asfalterad, uthus med grå pärlspåntpanel och svart plåttak.

Sedan 1977 har fasaden omfärgats, nu rödgul med grå bv.

Väduren 8

Frejgatan 19

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1884-85, osignerade ritningar, byggherre L Boström, J Pettersson, S Svensson. 1906 ändring av butiksdörr och fönster, 1912 körport ändras till butik, 1934 wc.

Gathus, 5 vån + inredd vind. Gatufasad: röd sprutputs. Ursprunglig rik putsdekor. Mittrisalit med mönstrade pilastrar, sidopartier med dekorativt utformade fönsteröverstycken. Hörnkedjor och kraftiga profilerade våningslister. Gårdsfasad: gul kvastad puts. Grått plåttak.

Entré: glasad port, moderna ytskikt, nytt glasat mellandörrsparti. Trapphusets nedre lopp har refflade kalkstenssteg, ursprungliga fotlister och dörrfoder men i övrigt helt moderniserat.

Lägenheter ej inventerade.

Gård: storgatsten, planteringar.





### Väduren 9

Birger Jarlsgatan 103 A,B, Frejgatan 17

Bostadsfastighet, inventerad 1988.

Byggnadsår 1884, arkitekt A Fristedt, byggherre och byggmästare A Johansson, A Berglund, J M Gustafsson. 1885 istandsättning efter brand, 1902 ändring i bv, 1907 ändring i bv, fasadändring, 1947 byte av fönster, 1952 pannrum, badrum m m i kv, 1964 fasadändring m m.

Gathus, 5 vån. Gatufasad: gul puts, i bv grov sprutputs, naturstenssockel. Ursprunglig rik putsdekor (bortsett från den skalade bv) med kvaderrustik, hörnkedjor och profilerade våningsband. Fönsteromfattningar med frontoner och gesimser. Avfasat hörn med dekorativt utformad tornhuv avslutad med ett sirligt smidesräcke. Konsolburen taklist. Plåtklätt tak.

Entré: sekundär glasad port, marmorgolv, stänkmålade väggar med mittelbandslist, helfranska pardörrar.

Lägenheter ej inventerade.

Lägenhetsstorlekar 1885: 1-3 rok.



### Väduren 10

Birger Jarlsgatan 101

Bostadsfastighet, inventerad 1988.

Byggnadsår 1963-69, arkitekt Ancker, Gate, Lindgren, byggherre och byggmästare John Mattsson Byggnads AB.

Gathus, 7 vån. Gatufasad: mörkrött tegel, bv av natursten, två symmetriskt placerade burspråk. Slät portalomfattning av natursten, indragen port. Plåttak.

Entré: glasad aluminiumport, marmorgolv, klinkerväggar.



### Väduren 11

Birger Jarlsgatan 99 A, B

Bostadsfastighet, inventerad 1973.

Byggnadsår 1913-18, arkitekter Östlihn & Stark, byggherre Johansson & Co Byggnads AB, byggmästare A Johansson. 1915 samlingsal under gården för Baptistförsamlingen, 1964 samlingsal ombyggd till garage.

Gathus (hus I), 5 vån + soutvån. Gatufasad: rött handslaget tegel, mönstermurat med utnyttjande av färgvarianterna. Soutvån i grovt huggen granit. Tre burspråk, i mittaxeln putsat och krönt med balkong med smidesräcke. Portalomfattningar av huggen granit. Gårdsfasad: gul sprutputs. Plåttak.

Entré (99A): ursprunglig glasad port, kalkstengolv, väggar i stucco lustro med grön och röd marmorering, profilerad taklist, glasade mellandörrar med dekorativt spröjsat överfönster. Trapphuset har trappa av vit marmor, dito golv med grön bård. Sekundärt målade väggar, fyllningsdörrar med åttkantigt spröjsat fönster. Dagerfönster med råglas. Hissdörr i smide med dekor av pressad plåt.


Inventerad lägenhet bevarar ursprunglig plan och snickeriinredning. Ekparkett med fris, bröstpaneler med fyllningar, fältindelade väggar med listverk, kälat tak med ornerad stucklist, fyllningsdörrar, öppen spis. Serveringsgång med skänkskåp. Moderniserat kök.

Entré (99B): portgång till gård. Kalkstengolv, målade ljusa väggar med mörka lister. Trapphuset har golv och trappa av röd cementmosaik, fyllningsdörrar som i 99A.

Gårdshus (II), 4 vån + inredd vind. Fasad i gul sprutputs. Svart plåttak.

Lägenhetsstorlekar 1918: i gathuset 2 rok samt 3 rok med serveringsrum och jungfrukammare. I gårdsflygeln enkelrum samt 1-2 rok.

Gård: underbyggd, asfalterad, betongglas, gång av keramiska plattor från portgång till gårdshus.



### Väduren 13


Birger Jarlsgatan 97

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1913-14, arkitekt Hj Vesterlund, byggherre C Smitt, byggmästare P Nilsson. 1928 inredning av garage i bv.

Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: rött tegel, i bv släthuggen granit. Ett burspråk, anslutande balkonger med smidesräcken, ursprungliga fönster med smårutad överdel, bred stickbågig portal. Fasaderna är samkomponerade med grannfastigheten Väduren 14. Gårdsfasad: brun kvastad puts. Svart plåttak.

Entré: ursprunglig glasad port omgiven av småspröjsat glasparti. Golv och trappor av vit marmor med grön bård. Pilasterindelade väggar i stucco lustro, marmorerade i gult, vitt och grått. Vid taket en fältindelad dekormålade fris med djurmotiv och text som berättar om husets tillkomst. Fälten åtskiljs av ornerade konsoler som bär upp profilerade taklister och balkar i stuck. Dekormålade takfält, ursprunglig armatur. Glasat mellandörrsparti. Trapphuset har golv och trappor som entrén, väggar i marmorerad stucco lustro. Träådrade fyllningsdörrar, dagerfönster, blyinfattade trappfönster med mönster i färgat råglas. Hiss med dekorativt smidesgaller, hörnlistor i mässing, ursprunglig armatur.





Inventerad lägenhet bevarar ursprunglig plan och inredning. I salen ekparkett, fältindelade väggar med listverk, kälrat tak med lister och hörndekor, takrosett. Bröstpanel med fyllningar, skjutdörrar. Serveringsrum med skänkskåp och dagerfönster mot kök och jungfrukammare.

Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasader i kvastad gul puts. Svart plåttak.

Lägenhetsstorlekar 1914: i gathuset 4 rok med serveringsrum och jungfrukammare samt 2 rok (i flygeln). I gårdshuset 1 rok.

Gård: underbyggd, asfalterad, betongglas.



#### Väduren 14

Birger Jarlsgatan 95

Bostadsfastighet, inventerad 1977.

Byggnadsår 1912-16, arkitekt V Bodin, byggherre 1) G F Grönfeldt 2) R Wessman, byggmästare E Olsson.

Gathus (hus I), 6 vån. Gatufasad: rött tegel, i bv släthuggen granit. Ett burspråk, anslutande balkonger med smidesräcken, ursprungliga fönster med smårutad överdel, bred stickbågig portal. Fasaden är samkomponerad med grannfastigheten Väduren 13. Gårdsfasad: brun kvastad puts. Rött plåttak.

Entré: ursprunglig glasad port omgiven av småspröjsat glasparti. Golv av grön-vitrutig marmor, vit fris och dito trappa. Väggar i stucco lustro, marmorerade och fältindelade i rött och grönt, fris med fågelmotiv i svart på vit botten, kälrat tak med enkel list. Glasat mellandörrsparti. Hörnlistor i mässing. Trapphuset har golv och trappor som entrén, marmorerade väggar i stucco lustro, trappräcke i svarvat trä, släta dörrar. Hiss med dekorativt smidesgaller.



Inventerad lägenhet bevarar ursprunglig plan och snickeriinredning. Ekparkett, bröstpanel med åttkantiga fyllningar (i salen), fältindelade väggar med listverk, ornerade stucktacklister och takrosetter, skjutdörrar. Serveringsrum med skänkskåp.

Gårdshus (hus II), 5 vån. Fasader i brun kvastad puts. Rött plåttak.

Lägenhetsstorlekar 1916: i gathuset dubletter samt 4 rok med serveringsrum, jungfrukammare och bad. I gårdshuset 1 rok.

Gård: grus, cementplattor, planteringar. Litet uthus med liggande träpanel och korrugerat plåttak.

Väduren 15  
Roslagsgatan 24-28.

Bostadsfastighet, inventerad 1988.  
Byggnadsår 1970-78, arkitekt C I Ringmar, byggherre Väduren 15 upa, byggmästare AB Abacus.

Gathus, 8 vån. Gatufasad: mörkrött tegel, bv glasad med plåtklätt skärmtak längs hela fasaden. Halvt indragna balkonger med plåtfronter. Inkörsport till gården med dekorativt smidesgaller. Gårdsfasad: mörkrött tegel. Plåttak.

Entré: glasad aluminiumport, marmorgolv, stänkmålade väggar.

Gård: cementplattor, plantering i trälådor.



Väduren 16  
Birger Jarlsgatan 87-91, Roslagsgatan 18-20.

Bostadsfastighet (bostadshotell för pensionärer), inventerad 1988.

Byggnadsår 1979-83, arkitekt Svenska Bostäders arkitektkontor, byggherre Svenska Bostäder AB, byggmästare K Bygg.

Gathus, 7 vån. Tre likformiga huskroppar mot söder med en sammanbindande länga mot norr. Fasad: slätputsade i beige och gult. Parvis placerade, halvt indragna balkonger med bruna plåtfronter. Rutmönstrat band på bv samt likartat mönstrade fönsterbröstningar på vån 5 tr. Släta ljusa fönsteromfattningar. Portaler i huggen sandsten. Svart plåttak.

Entré: glasad träport, konststensgolv, målade vävklädda väggar med målad bård.



*Roslagsgatan norrut, th kvarteret Väduren. Foto 1977.  
Den låga bebyggelsen är numera riven.*

