

Skolans namn: BROTORPSSKOLAN

Stadsdel: ~~Skarpnäck~~ BAGARMOSEN

Fastighet: Skyldigheten 11

Adress: Rusthållarvägen 225

Fastighetsägare: Stockholms kommun, SISAB

Tidigare inventerat: -

Ursprunglig skolform: Folkskola

Elevantal: -

Nuvarande användning: Låg- och mellanstadium

Elevantal idag: -

Byggnadsdata:

Hus	BL	SB	Arkitekt	Byggherre	Byggmästare
I	1956	1968	Einar Lovén	Stockholms folkskole- direktion	Anders Dunder

Byggnadsbeskrivning:

Hus	Vån	Sockel	Stomme	Fasad/färg	Tak/färg	Snickerier
I	2 + sout	betong	lättbetong och tegel	rött tegel med putsvariationer	plåt	vita

Övrigt: 1 paviljong på tomten (numera stängd)
Två fritidshem finns också på samma tomt.
Klocka mot gården
Relief på gavel mot en av entréerna

Ombyggnader:

Hus	År	Åtgärd
I	1958	Provisorisk skolpaviljong uppfördes på tomten
	1974	Skolgårdsupprustning
	1975	Brandskyddsåtgärder

Skolgård:

Asfalterad
Lekplats, samt några små förrådsbodas.

Hus	Lokalinnehåll	SKYLDIGHETEN 11
	Klassrum, matsal, expeditjonslokal och lärjarum.	

Hus	Interiörbeskrivning	
I	<p>Klassrum: Omgjort. Linoleummatta, ljusabsorbenter, putsade väggar, sekundär armatur, inga podier.</p> <p>1 ursprungligt klassrum: Linoleummatta från tiden, katederpodie, ursprungliga fasta skåp, sekundär griffeltavla, putsade väggar, ljudabsorbenter.</p> <p>Matsal: Sekundär linoleummatta, putsade väggar, ursprunglig utdelningsavdelning, ljudabsorbenter och ursprunglig armatur.</p> <p>Korridorer: Sekundär linoleummatta. Korridorerna har en sluten karaktär mot trapphus osv, putsade väggar, ursprunglig armatur, ursprungliga dörrar, dörrfoder och lister.</p> <p>Trapphus: Röda tegelväggar. Svartmålade enkla smidesräcken. Kalkstensgolv och kalkstenstrappa. Ursprungliga entrédörrar samt ursprungliga dörrar mot korridorer. (Uppglasat till viss del). Forts. sid 2.</p>	


Byggnadstekniskt skick: Gott

Helhetsomdöme: Ursprunglig skola med vissa detaljer av antikvariskt intresse.

Kontaktperson: Agneta Wolf, tillsynslärare Skolarkiv: -

Källor och litteratur: BNA

Sign: KP Datum: 91.11.19



BROTORPSSKOLAN

Interiörbeskrivning forts

Expedition och lärarrum: Relativt nyrenoverade.



S92-0509-16



S92-0509-17



S92-0509-18



S92-0509-19



S92-0509-21 Korridor.